





KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

138/320

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. OBIEKT Willa | | 5. MIEJSCOWOŚĆ Lubliniec | |
| 2. OBECNA FUNKCJA mieszkalna | 3. MATERIAŁ ceglane | 4. DATOWANIE XX wiek | 6. GMINA Lubliniec - m. |
| 21. FOTOGRAFIA | | 7. POWIAT lubliniecki | |
|  | | 8. WOJEWÓDZTWO śląskie | |
| | | 9. KOD POCZTOWY 42-700 | |
|  | | 10. ADRES Stalmacha 23 | |
| | | 11. LOKALIZACJA | |
|  | | 12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA | |
| | | Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości | |
|  | | 13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 3410/269 | |
| | | 14. WŁASNOŚĆ prywatna | |
| 17. STAN ZACHOWANIA zaniedbany | | 15. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne | |
| | | 16. INFORMACJA O OCHRONIE | |
| 19. WPISUJĄCY DANE WGS84 Polska | | Nr i data wpisu do rejestru zabytków | |
| | | Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego | |
| 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2011-06-16 | | Inne | |
| | | 18. RODZAJE ZAGROŻEŃ | |

22. UWAGI

Budynek przy ul. Stalmacha nr 23 powstał na przełomie XIX/XX w. Budynek zbudowany jest z cegły i otynkowany. Budynek jest wolnostojący i posiada jedną kondygnację oraz podpiwniczenie i użytkowe poddasze. Budynek nakryty jest dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. W połaci dachu znajdują się lukarny. Elewacja frontowa budynku jest trzyosiowa z umieszczonym centralnie pseudoryzalitem wypiętrzoną ponad połac dachu. Piętro pseudoryzalitu zawiera zabudowany balkon z półkoliście zakończonymi otworami. Fasada zwieńczona została profilowanym gzymsem. Do naroża budynku przylega dwukondygnacyjna, okrągła wieża nakryta płaskim dachem. Elewacja szczytowa budynku mieści drzwi i niesymetrycznie rozmieszczone, różnej wielkości otwory okienne oraz blendy. Budynek został częściowo przebudowany.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu