


## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

101/320

1. OBIEKT <b>Kamienica</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>mieszkalno-usługowa</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XX wiek</b>	6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>	
21. FOTOGRAFIA 			7. POWIAT <b>lubliniecki</b>	
			8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>	
			10. ADRES <b>Pl. Konrada Mańki 14</b>	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>92</b>	
			14. WŁASNOŚĆ <b>prywatna</b>	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>mieszkalne</b>	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków  Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego  Inne	
18. RODZAJE ZAGROŻEŃ				
17. STAN ZACHOWANIA <b>bardzo dobry</b>	19. WPISUJĄCY DANE <b>WGS84 Polska</b>	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2011-06-16</b>		

## 22. UWAGI

Budynek jest murowany i otynkowany dwuipółkondygnacyjny. Usytuowany jest kalenicowo w ciągu zabudowy ulicy. Elewacja jest pięcioosiowa. Oś środkowa jest nieznacznie wysunięta przed lico budynku. W osiach, na wysokości najniższej kondygnacji, znajdują się wejścia oraz okna wystawowe. Okna pierwszej kondygnacji ujęte są w profilowane szerokie opaski, oparte o niewielki gzyms podokienny, a zwieńczone wysuniętymi, profilowanymi gzymsami nadokiennymi. Na tynkowanych na biało pulpitych powstałych pomiędzy górnymi krawędziami okien osi środkowej i skrajnych a gzymsami nadokiennymi umieszczono festony. Pod trzema skrajnymi oknami znajdują się plakiety z głową i motywem roślinnym. Okna w piętrze poddasza są prostokątne, sześciokwaterowe. Na oddzielających je pulpitych znajdują się prostokątne sztukaterie. Wydatny gzyms działowy wieńczy piętro parteru.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu