



## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

115/320

1. OBIEKT <b>Dom</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>mieszkalana</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XX wiek</b>	6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>	
21. FOTOGRAFIA  			7. POWIAT <b>lubliniecki</b>	
			8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>	
			10. ADRES <b>Sądowa 8</b>	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>983/323</b>	
			14. WŁASNOŚĆ <b>prywatna</b>	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>mieszkalne</b>	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków  Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego  Inne	
18. RODZAJE ZAGROŻEŃ				
17. STAN ZACHOWANIA <b>dobry</b>	19. WPISUJĄCY DANE <b>WGS84 Polska</b>	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2011-06-16</b>		

22. UWAGI

**Budynek przy ul. Sądowej nr 8 zbudowano na przełomie XIX/XX w. Wielobryłowy budynek wzniesiony jest z cegły otynkowanej i nakryty został dachami dwuspadowymi oraz naczółkowymi. Pod naczółkiem ulokowane jest ono w kształcie półkulusa. W połaci dachu znajduje się dwuosiowa facjata z daszkiem poprzecznym. Budynek usytuowany jest kalenicowo do drogi i posiada dwie kondygnacje, podpiwniczenie oraz poddasze. Elewacja frontowa budynku zawiera prostokątne okna oraz wąskie otwory okienne. W skrajnej prawej osi mieści się wejście zamknięte łukiem. Budynek został częściowo przebudowany.**

**Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu**