



KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

121/320

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. OBIEKT Willa | | | 5. MIEJSCOWOŚĆ Lubliniec | |
| 2. OBECNA FUNKCJA żłobek | 3. MATERIAŁ ceglane | 4. DATOWANIE lata 20-30 te XX wiek | 6. GMINA Lubliniec - m. | |
| 21. FOTOGRAFIA   | | | 7. POWIAT lubliniecki | |
| | | | 8. WOJEWÓDZTWO śląskie | |
| | | | 9. KOD POCZTOWY 42-700 | |
| | | | 10. ADRES Sobieskiego 11 | |
| | | | 11. LOKALIZACJA | |
| | | | 12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości | |
| | | | 13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 1177/347; 1176/346 | |
| | | | 14. WŁASNOŚĆ państwowa | |
| | | | 15. RODZAJ UŻYTKOWANIA oświata | |
| | | | 16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego Inne | |
| 18. RODZAJE ZAGROŻEŃ | | | | |
| 17. STAN ZACHOWANIA dobry | 19. WPISUJĄCY DANE WGS84 Polska | 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI 2011-06-16 | | |

22. UWAGI

Budynek przy ul. Sobieskiego nr 11 powstał pomiędzy 1920-30 r. i obecnie pełni funkcję żłobka.

Budynek założony jest na rzucie zbliżonym do kwadratu z półokrągłym tarasem, znajdującym się na pierwszej kondygnacji. Budynek wzniesiony jest z cegły otynkowanej i nakryty został płaskim dachem. Budynek jest dwukondygnacyjny i podpiwniczony. Budynek posiada przestronne otwory okienne z wymienioną stolarką okienną. Kształt otworów okiennych został zmieniony.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu