


## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

134/320

1. OBIEKT <b>Willa</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>usługowa</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XX wiek</b>	6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>	
21. FOTOGRAFIA			7. POWIAT <b>lubliniecki</b>	
			8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>	
			10. ADRES <b>Sokoła 3</b>	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>2641/332</b>	
			14. WŁASNOŚĆ <b>prywatna</b>	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>usługi</b>	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
			Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego	
			Inne	
			18. RODZAJE ZAGROZEŃ	
17. STAN ZACHOWANIA <b>dobry</b>	19. WPISUJĄCY DANE <b>WGS84 Polska</b>	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2011-06-16</b>		



22. UWAGI

**Budynek przy ul. Sokoła nr 3 powstał na przełomie XIX/XX w. Budynek składa się z kilku połączony ze sobą brył, nakrytych dachami dwuspadowymi z blachy. Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Budynek wzniesiony został z cegły i otynkowany. Elewacja w partii parteru mieści okna wystawowe. Natomiast w partii poddasza znajduje się balkon. Otwory okienne pozbawione są detali architektonicznych i posiadają wymienioną stolarkę okienną.**

**Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu**