

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

139/320

1. OBIEKT **Zespół Ośrodka dla Głuchoniemych**5. MIEJSCOWOŚĆ **Lubliniec**2. OBECNA FUNKCJA
szkoła i internaty dla dzieci3. MATERIAŁ
ceglane4. DATOWANIE
1935 rok6. GMINA **Lubliniec - m.**

21. FOTOGRAFIA

7. POWIAT **lubliniecki**8. WOJEWÓDZTWO **śląskie**9. KOD POCZTOWY **42-700**10. ADRES **Stalmacha 90**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA

Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **401/12**14. WŁASNOŚĆ **państwowa**15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **oświata**

16. INFORMACJA O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne

18. RODZAJE ZAGROZEŃ

17. STAN ZACHOWANIA
dobry19. WPISUJĄCY DANE
WGS84 Polska20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2011-06-16

22. UWAGI

Budynek administracyjny

Budynek zbudowany jest z cegły otynkowanej i nakryty został dachem pulpitowym. Budynek składa się z wielu brył o różnych wysokościach posiadających jedną lub dwie kondygnacje. Budynek wyposażony jest w rzędy prostych otworów okiennych. W narożu budynku, we wnęce wspartej na kwadratowej kolumnie mieści się główne wejście.

Budynek technikum

Budynek zbudowany jest z cegły otynkowanej i nakryty został dachem pulpitowym. Budynek ma prostą formę i składa się z wielu brył, parterowej oraz piętrowych o różnych wysokościach. Budynek wyposażony jest w rzędy dużych, symetrycznie rozmieszczonych otworów okiennych. Główne wejście do budynku osłonięte jest płaskim daszkiem.

Budynek internatu chłopców

Budynek zbudowany jest z cegły otynkowanej i nakryty został dachem pulpitowym. Budynek założony został na planie zbliżonym do litery "L" z półkoliście zakończonym wykuszem zawierającym długie, prostokątne okna. Budynek posiada jedną kondygnację i wyposażony jest w rzędy prostych, symetrycznie rozmieszczonych otworów okiennych. Główne wejście do budynku osłonięte jest płaskim daszkiem.

Budynek internatu dziewcząt

Budynek zbudowany jest z cegły otynkowanej i nakryty został dachem pulpitowym. Budynek założony został na planie zbliżonym do litery "L" z półkoliście zakończonym wykuszem zawierającym długie, prostokątne okna. Budynek posiada jedną kondygnację i wyposażony jest w rzędy prostych, symetrycznie rozmieszczonych otworów okiennych. Główne wejście do budynku osłonięte jest płaskim daszkiem.

Portiernia

Budynek założony jest na planie prostokąta zbliżonym do kwadratu. Zbudowany został z cegły i otynkowany. Budynek nakryty jest dachem kopertowym pokrytym papą z masywnym kominem. Do dłuższej elewacji budynku przylega parterowa przybudówka na której znajduje się obszerny balkon z metalową balustradą. Przybudówka mieści wejście poprzedzone schodami oraz proste otwory okienne. Elewacja boczna budynku jest jednoosiowa z prostymi otworami okiennymi i niewielkim okienkiem w narożu. Elewacje zakończone są profilowanym gzymsem.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu