



## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

21/320

1. OBIEKT <b>Kamienica</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>usługi</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XIX/XX wiek</b>	6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>	
21. FOTOGRAFIA    			7. POWIAT <b>lubliniecki</b>	
			8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>	
			10. ADRES <b>Damrota 15</b>	
			11. LOKALIZACJA	
12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości				
13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>533/37</b>				
14. WŁASNOŚĆ <b>prywatna</b>				
15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>usługi</b>				
16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków  Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego  Inne				
17. STAN ZACHOWANIA <b>bardzo dobry</b>			18. RODZAJE ZAGROŻEŃ	
19. WPISUJĄCY DANE <b>WGS84 Polska</b>		20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2011-06-13</b>		

## 22. UWAGI

Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem. Usytuowany jest kalenicowo w ciągu zabudowy ulicy. Elewacja frontowa jest sześćoosiowa. W obrębie dwóch skrajnych osi znajdują się wysokie zamknięte łukiem drzwi wejściowe z naświetlem. Okna dolnej kondygnacji są prostokątne, a górnej - zamknięte odcinkowo i ujęte w szerokie opaski. Dach kryty jest blachodachówką. Na szerokości dwóch środkowych osi znajduje się facjata z prostokątnym oknem i dwuspadowym daszkiem ze szczytem ozdobionym pięcioma sterczynami o wieżowych daszkach. W dachu znajdują się okna połaciowe. Stolarka okienna jest współczesna.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu