



## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

35/320

1. OBIEKT <b>Willa</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>mieszkalna</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XIX/XX wiek</b>	6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>	
21. FOTOGRAFIA  			7. POWIAT <b>lubliniecki</b>	
			8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>	
			10. ADRES <b>Grunwaldzka 31</b>	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>335/5</b>	
			14. WŁASNOŚĆ <b>prywatna</b>	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>mieszkalne</b>	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków  Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego  Inne	
18. RODZAJE ZAGROŻEŃ				
17. STAN ZACHOWANIA <b>dobry</b>	19. WPISUJĄCY DANE <b>WGS84 Polska</b>	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2011-06-15</b>		

## 22. UWAGI

**Budynek jest murowany, otynkowany, wzniesiony na planie zbliżonym do kwadratu. Posiada dwie kondygnacje i mieszkalne poddasze. W elewacji frontowej umieszczono ryzalit. Budynek posiada ścięte naroże, do którego przylega prostopadłościenna bryła sięgająca spągu pierwszej kondygnacji. Na niej zlokalizowano balkon z murowaną balustradą. Dach budynku jest czterospadowy. Elewacja szczytowa zawiera dwa rzędy niewielkich prostokątnych otworów okiennych, a ponad nimi w dachu umieszczona została lukarna z daszkiem poprzecznym oraz parą niewielkich prostokątnych okien, analogiczna po przeciwnej stronie. Krawędzie ryzalitu są boniowane.**

**Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu**