



## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

50/320

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 1. OBIEKT <b>Kamienica</b>  |   |   | 5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>   |  |
| 2. OBECNA FUNKCJA<br><b>mieszkalno-usługowa</b>   | 3. MATERIAŁ<br><b>ceglane</b>             | 4. DATOWANIE<br><b>XIX/XX wiek</b>                | 6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>  |  |
| 21. FOTOGRAFIA<br>  |   |   | 7. POWIAT <b>lubliniecki</b>  |  |
|   |   |   | 8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>   |  |
|   |   |   | 9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>   |  |
|   |   |   | 10. ADRES <b>Lompy 6</b>  |  |
|   |   |   | 11. LOKALIZACJA   |  |
|   |   |   | 12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA<br>Nr obszaru AZP<br>Nr stanowiska na obszarze AZP<br>Nr stanowiska w miejscowości                   |  |
|   |   |   | 13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>138</b>  |  |
|   |   |   | 14. WŁASNOŚĆ <b>prywatna</b>  |  |
|   |   |   | 15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>mieszkalne</b>  |  |
|   |   |   | 16. INFORMACJA O OCHRONIE<br>Nr i data wpisu do rejestru zabytków<br><br>Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego<br><br>Inne |  |
| 18. RODZAJE ZAGROŻEŃ  |   |   |   |  |
| 17. STAN ZACHOWANIA<br><b>dobry</b>   | 19. WPISUJĄCY DANE<br><b>WGS84 Polska</b> | 20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI<br><b>2011-06-15</b> |   |  |

## 22. UWAGI

Kamienica jest murowana, otynkowana, usytuowana kalenicowo w ciągu zabudowy ulicy. Budynek jest trzykondygnacyjny. Elewacja powyżej parteru jest czteroosiowa symetryczna. Nad oknami pierwszego piętra są profilowane płaskie gzymsy nadokienne z niewielkimi ozdobnymi wspornikami w narożach. W poddaszu znajdują się prostokątne okna. Pod oknami znajdują się gzymsy podokienne. W elewacji frontowej znajduje się wydatny gzyms wieńczący. Kondygnacja parterowa w trzech osiach ma otwory wejściowe, z których dwa prowadzą do lokali usługowych i posiadają przyległe okna wystawowe. Stolarka okienna i drzwiowa jest współczesna.

Budynek został częściowo przebudowany.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu