



## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

61/320

1. OBIEKT <b>Kamienica</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>mieszkalno-usługowa</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XIX/XX wiek</b>	6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>	
21. FOTOGRAFIA			7. POWIAT <b>lubliniecki</b>	
			8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>	
			10. ADRES <b>Mickiewicza 24</b>	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA	
			Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>107</b>	
			14. WŁASNOŚĆ <b>komunalna</b>	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>mieszkalne</b>	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE	
			Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
			Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego	
			Inne	
			18. RODZAJE ZAGROŻEŃ	
17. STAN ZACHOWANIA <b>zaniedbany</b>		19. WPISUJĄCY DANE <b>WGS84 Polska</b>	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2011-06-15</b>	

## 22. UWAGI

Budynek jest murowany z cegły i otynkowany. Usytuowany jest kalenicowo oraz szczytem do ulic. Posiada 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Powyżej parteru elewacja frontowa jest siedmioosiowa. Okienka w poddaszu zostały zamurowane. Okna drugiej kondygnacji są prostokątne i ujęte w szerokie opaski. Pod nimi znajduje się gzyms podokienny. Okna pierwszej kondygnacji posiadają portalową obudowę. W lewej części budynku znajduje się wejście oraz okna wystawowe. Okna parteru są prostokątne bez opasek. W elewacji szczytowej w obrębie parteru znajduje się kwadratowe okno. Elewacja frontowa zakończona jest wydatnym gzymsem wieńczącym. Obiekt nakryty dachem pulpitowym.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu