


## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

89/320

1. OBIEKT <b>Kamienica</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>mieszkalno-usługowa</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XIX/XX wiek</b>	6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>	
21. FOTOGRAFIA 			7. POWIAT <b>lubliniecki</b>	
			8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>	
			10. ADRES <b>Piłsudskiego 13</b>	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>46</b>	
			14. WŁASNOŚĆ <b>współwłasność</b>	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>mieszkalne</b>	
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków  Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego  Inne	
			18. RODZAJE ZAGROŻEŃ	
17. STAN ZACHOWANIA <b>zaniedbany</b>	19. WPISUJĄCY DANE <b>WGS84 Polska</b>	20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2011-06-16</b>		

22. UWAGI

Budynek przy ul. Piłsudskiego 13 powstał na przełomie XIX/XX w. Budynek składa się z dwóch przyległych do siebie brył pod dachem dwuspadowym i płaskim. Budynek zbudowano z cegły otynkowanej i posiada on dwie kondygnacje i poddasze. Kondygnacje budynku oddzielone są gzymsem działowym. Otwory okienne i blendy dekorowane zostały tynkowanymi płycinami oraz spływami. W połąci dachu znajdują się lukarny z daszkami poprzecznymi spośród których jedna zakończona jest wolutowo. Budynek został częściowo przebudowany.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu