






## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

85/320

1. OBIEKT <b>Budynki gospodarcze po północnej stronie dawnego pałacu (obecnie szkoły)</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>Lubliniec</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>pomocnicza</b>	3. MATERIAŁ <b>ceglane</b>	4. DATOWANIE <b>XVIII wiek</b>	6. GMINA <b>Lubliniec - m.</b>	
21. FOTOGRAFIA			7. POWIAT <b>lubliniecki</b>	
 			8. WOJEWÓDZTWO <b>śląskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>42-700</b>	
 			10. ADRES <b>Piłsudskiego 6</b>	
			11. LOKALIZACJA	
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości	
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI <b>1503/260; 3392/260</b>	
17. STAN ZACHOWANIA <b>dobry</b>			14. WŁASNOŚĆ <b>wyznaniowa</b>	
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>pomocnicze</b>	
19. WPISUJĄCY DANE <b>WGS84 Polska</b>			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków  Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego  Inne	
			20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2011-06-16</b>	
18. RODZAJE ZAGROŻEŃ				

## 22. UWAGI

Zakład wychowawczy założony został z końcem XVIII w. przez Grotowskiego, właściciela Lublińca. Od 1922 r. zakład objęty został przez księży oblatów. Następnie został przebudowany i przekształcony.

**Kompleks składa się z 2 budynków**

Budynek założony jest na planie w kształcie litery „L”. Budynek jest murowany i otynkowany składający się z prostopadłych do siebie brył wzniesionych na planie prostokątów. Jedna bryła, kryta pulpitowym dachem, jest jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem. Prostokątne okna ujęte pilastrami które w obrębie poddasza łączą się tworząc arkady. Prostopadłe bryły tej samej wysokości, lecz o jednej wysokiej kondygnacji, kryte są dachami dwuspadowymi. Elewacja boczna jest siedmioosiowa z dużymi prostokątnymi oknami. Okna w obrębie pięciu środkowych osi również ujęte są w pilastry z półkolistymi naczółkami tworzącymi arkadową dekorację.

**Budynek gospodarczy.**

Budynek założony jest na rzucie prostokąta. Zbudowany z cegły i otynkowany. Budynek jest dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Wysokie przyziemie budynku mieści pomieszczenia gospodarcze. Dłuższa elewacja posiada wota garażowe oraz niewielka okienka rozdzielone lizeną. Powyżej znajdują się dwa otwory okienne. Do naroża elewacji przylega dwukondygnacyjna przybudówka zawierająca otwór wejściowy i niewielkie okna. W elewacji szczytowej parteru umieszczone są dwa otwory wejściowe zamknięte łukiem odcinkowym. Elewacja w partii piętra jest dwuosiowa i zamknięta został gzymsem naczółkowym.

Źródła danych: jak w punkcie 3 raportu